

	<b>I.S.I. srl – INGEGNERIA DEI SERVIZI INDUSTRIALI</b>		tipo elaborato Relazione Tecnica
	Committente: ITAL BI OIL srl		data 15 gennaio 2022
	Stabilimento: Monopoli	Impianto: biodiesel	commessa
	oggetto: RAPPORTO DI MONITORAGGIO RUMORE AMBIENTALE		foglio 1 di 3

**RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL RUMORE IN CANTIERE  
(ATTIVITÀ TEMPORANEE)  
CANTIERE IMPIANTO BIO-DIESEL**

dott. ing. Francesco MESSA

TECNICO COMPETENTE

(iscrizione Elenco

Nazionale n. 6432,

iscrizione Elenco Regione

Puglia n. BA046)



0	15/01/22	emesso per adempimenti	
rev	data	descrizione	appr.

	I.S.I. srl – INGEGNERIA DEI SERVIZI INDUSTRIALI		tipo elaborato Relazione Tecnica
	Committente: ITAL BI OIL srl		data 15 gennaio 2022
	Stabilimento: Monopoli	Impianto: biodiesel	commessa
	oggetto: RAPPORTO DI MONITORAGGIO RUMORE AMBIENTALE		foglio 2 di 3

### monitoraggio del giorno 14/01/2022

Autorizzazione lavori: SCIA-262-2020, prot. n. 42989, istanza del 30/07/2020

Condizioni meteo: 10 °C – 5,6 m/s

Classe di destinazione d'uso del territorio: aree esclusivamente industriali (VI)

Attività svolta: montaggio tubazioni impianto distillazione biodiesel e montaggio struttura ed apparecchi impianto distillazione glicerina


Ricettori presenti<sup>1</sup>: Uffici aziendali pesa (39 m), sala controllo biodiesel (20 m)

Macchinari impiegati: gru, paranchi, camion, saldatrici, attrezzature varie



<sup>1</sup> La potenziale sensibilità dei ricettori deve essere valutata sulla base delle esigenze di silenzio per la destinazione d'uso dell'edificio: nel caso in esame non sono presenti edifici "sensibili", quali ospedali, scuole, abitazioni di civile abitazione.

0	15/01/22	emesso per adempimenti	
rev	data	descrizione	appr.

	<b>I.S.I. srl – INGEGNERIA DEI SERVIZI INDUSTRIALI</b>		tipo elaborato Relazione Tecnica
	Committente: ITAL BI OIL srl		data 15 gennaio 2022
	Stabilimento: Monopoli	Impianto: biodiesel	commessa
	oggetto: RAPPORTO DI MONITORAGGIO RUMORE AMBIENTALE		foglio 3 di 3

Altri impianti nel raggio di 100 m: raffineria fisica (fermo), impianto biodiesel (in marcia)

Valore misurato ad 1 m di distanza: 97,4 dB(A) struttura distillazione biodiesel

Valore misurato ad 1 m di distanza: 98,1 dB(A) struttura distillazione glicerina

Si rileva che:

a 39 m (uffici aziendali pesa) la rumorosità è pari a circa 68,5 dB(A)

a 20 m (sala controllo) la rumorosità è pari a circa 68 dB(A)

#### NOTE:

- è vietato eseguire nelle ore serali lavorazioni rumorose

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

0	15/01/22	emesso per adempimenti	
rev	data	descrizione	appr.